




„CRYO – TEMP – SHIELD”

kompletny zestaw ochronny przed temperaturami kriogenicznymi



Ochrona twarzy Tuffmaster AO®

Z przezroczystego, odpornego polikarbonatu. Składa się z szybki ochronnej na twarz oraz z nastawianym paskiem nośnym.

Ochrona rąk i ramieni do –160 °C

Rękawice ochronne CRYO GLOVES®, dostępne w rozmaitych rozmiarach i długościach.

Ochrona ciała do –160 °C

Fartuch ochronny CRYO APRON®, dostępny w czterech rozmaitych długościach.

Ochrona pracy - znaki nakazów i ostrzeżeń

Znak nakazów i ostrzeżeń – rękawice ochronne
Znak nakazów i ostrzeżeń – ochrona twarzy
Średnia około 300 mm.

Uwaga:

Obowiązek noszenia ubrania ochronnego przy kriogenicznym miejscu pracy!

1001 « CRYO-TEMP-SHIELD »

CRYO GLOVES® długie do przedramienia MA..*
CRYO APRON® CA42,
Ochrona twarzy,
znak ostrzegawczy – ochrona rąk i twarzy
(jeden z każdego rodzaju)

1002 « CRYO-TEMP-SHIELD »

CRYO GLOVES®, długie do łokcia EB..*
CRYO APRON® CA42,
Ochrona twarzy,
znak ostrzegawczy – ochrona rąk i twarzy
(jeden z każdego rodzaju)


1003 « CRYO-TEMP-SHIELD »

CRYO GLOVES® długie do ramienia SH..*
CRYO APRON® CA42,
Ochrona twarzy,
znak ostrzegawczy – ochrona rąk i twarzy
(jeden z każdego rodzaju)

Prosimy o podanie rozmiaru: **S / M / L / XL**

CRYO GLOVES® dostępne w wykonaniu WP.

Wykonanie lub przeróbka rozmiarów CRYO APRON® jest możliwa (marża)



MAS

MAM

MAL

MAXL

EBM

EBL

EBXL

SHM

SHL

SHXL

CA42